Annexe : cartes






Légende
Placettes BG 2021
Cimenterie Juracime
Résultats d'analyse Osol – Dioxines et Furanes
Aucun dépassement
Dépassement de la valeur indicative OSol
Dépassement du seuil d'investigation OSol
Dépassement du seuil d'assainissement OSites/OSol
Jura_09
Jura_08
Jura_07
Jura_11
Jura_06
Jura_02
Jura_04
Jura_13
Jura_12
Jura_14
Projet No. 100008.05
Version I
Date Janvier 2022
Dessinateur Visa
Gava
ChP Visa
Domn
BG Ingénieurs Conseils SA
Route des Marais 10a
2074 Marin-Epagnier
SENE
Rapport d'investigation technique selon OSol
Plan de synthèse des résultats
Site Juracime – cimenterie Cornaux
Annexe 5