

3 Conclusions du rapport

Des matériaux ou éléments contenant de l'amiante fortement aggloméré ont été repérés :

1. Plaques en fibrociment
2. Etanchéités bitumineuses

Des matériaux ou éléments contenant de l'amiante faiblement aggloméré ont été repérés :

1. Colle de carrelage
2. Colles de faïence
3. Bouchons en plâtre de calorifugeages
4. Isolations
5. Ventilations souples
6. Revêtements de sol synthétique

Des matériaux ou éléments susceptibles de contenir de l'amiante faiblement aggloméré ont été repérés :

1. Matériaux cachés sous les moquettes/parquets
2. Joints de tuyauterie
3. Joints de boiler
4. Joints d'échangeur de chaleur
5. Freins d'ascenseurs et monte-charge
6. Isolations

Des matériaux ou éléments susceptibles de contenir de l'amiante fortement aggloméré ont été repérés :

1. Plaques en fibrociment sous les tablettes de fenêtres