


EVALUATION D'UNE VILLA INDIVIDUELLE SISE CHEMIN DE FRESENS 5B 2024 SAINT-AUBIN



Mandant / propriétaire

OFFICE DES POURSUITES TIVOLI 28

CASE POSTALE 1 2002 NEUCHÂTEL 2

Mandataire

REGIE IMMOBILIERE JOUVAL SA

RAFFINERIE 1 2000 NEUCHÂTEL Visite des lieux : 20.03.2025

Objet : Habitation familiale

Commune : Saint-Aubin

Adresse / lieu dit : Chemin de Fresens 5b

Propriétaire(s)

Cadastre de Sauges - RF CANTONAL

Bien-fonds : 1802

Plan folio : 113, Pré Rond

Surface cadastrale : 1'100 m²

Surface jardin, place : 811 m²

Surface habitation : 289 m²

Surface remise (BS) : 38 m²

N° de construction : 165

Provenance : 252, 1471

N° de mutation : 2856, 17.10.2006 Réq. 2202

Mode(s) d'acquisition(s) : Achat 04.10.2001 Réq. 1795

Mention(s) : 2/3 de part de copropriété sur l'immeuble

n° 1806

Annotation(s) : Voir extrait du RF annexé

Servitude(s) et

charge(s) foncière(s) : Voir extrait du RF annexé

Gage(s) immobilier(s) : Voir extrait du RF annexé

Propriétaire(s)

Réf. 1

Immeuble nº 1801, 1/3 de part de copropriété

Réf. 2

Immeuble n° 1802, 2/3 de part de copropriété

Bien-fonds : 1806

Plan folio : 113, Pré Rond

 $Surface\ cadastrale \qquad \qquad : \qquad \qquad 274\ m^2$

Surface jardin, place : 274 m²

Provenance

: 1471

N° de mutation

: 2856, 17.10.2006 Réq. 2202

Mode(s) d'acquisition(s)

Constitution de part de COP et rattache-

ment réel, art. 95 ORF 27.10.2000

Réq. 2005

Mention(s)

Voir extrait du RF annexé

Annotation(s)

Voir extrait du RF annexé

Servitude(s) et

charge(s) foncière(s)

Voir extrait du RF annexé

Gage(s) immobilier(s)

Voir immeubles principaux

ECAP

Police

:

57556 - 9

Volume Somme : 1'375 m³ : 1'043'559.00 : 12.12.2014

Dernière estimation

Date de construction

ou première est. connue

2003

1. DESCRIPTION DU BATIMENT

1.1 DESCRIPTIF GENERAL

	TRES BON	BON	MOYEN	MAUVAIS
Proximité de la ville la plus proche		X	х	1
Situation dans la commune	Х	X		
Qualité de l'environnement	X			
Vue / Dégagement	X	Х		
Proximité des communications		Х		
Proximité des écoles			Х	
Proximité des magasins			Х	


Raccordements Eau Réseau public Eau de pluie Inexistant Ecoulement eaux usées Canalisations X Fosse sceptique Inexistant Electricité Raccordé Non raccordé Gaz Raccordé Non raccordé X Téléréseau Raccordé X Non raccordé

Selon la notice de l'ECAP de septembre 2024, cette bâtisse est située dans une zone de dangers liés au ruissellement.

Antenne / parabole

1.2 DESCRIPTIF INTERIEUR DE LA MAISON

Rez-de-chaussée:



Rez-de-chaussée supérieur :

Buanderie			
	sol	béton brut	
	mur	béton brut	PHOTOS 4 ET 5
	plafond	béton brut	
		1 grande fenêtre bois/métal	
** -	nikimatni		
Hall			
	sol	parquet	
	mur	crépi	РНОТО 6
	plafond	crépi / spots encastrés	
	 1		
_ocal électrique		Trac	
	sol	béton	
	mur	béton	
	plafond	béton	
Chauffago / abri			
Chauffage / abri	sol	carrelage	\neg
	mur	briques / béton	— РНОТО 8
	plafond	béton	—
	piarona	[Beton	
Escaliers			
230011010	marches	bois	
	mur	peinture stucco	
	plafond	béton	РНОТО 9
	main-courante	béton	
	sol	carrelage	
	mur	plâtre	
1er étage : Hall	mur plafond	plâtre plâtre / spots encastrés	PHOTOS 10 ET 11
	mur	plâtre plâtre / spots encastrés PVC / verre sécurisé	PHOTOS 10 ET 11
	mur plafond	plâtre plâtre / spots encastrés	PHOTOS 10 ET 11
Hall	mur plafond	plâtre plâtre / spots encastrés PVC / verre sécurisé	PHOTOS 10 ET 11
	mur plafond porte d'entrée	plâtre plâtre / spots encastrés PVC / verre sécurisé 2 petites fenêtres bois/métal	PHOTOS 10 ET 11
Hall	mur plafond porte d'entrée sol	plâtre plâtre / spots encastrés PVC / verre sécurisé 2 petites fenêtres bois/métal carrelage	PHOTOS 10 ET 11
Hall	mur plafond porte d'entrée sol mur	plâtre plâtre / spots encastrés PVC / verre sécurisé 2 petites fenêtres bois/métal carrelage plâtre	
Hall	mur plafond porte d'entrée sol	plâtre plâtre / spots encastrés PVC / verre sécurisé 2 petites fenêtres bois/métal carrelage plâtre plâtre / spots encastrés	PHOTOS 10 ET 11
Hall	mur plafond porte d'entrée sol mur	plâtre plâtre / spots encastrés PVC / verre sécurisé 2 petites fenêtres bois/métal carrelage plâtre plâtre / spots encastrés 1 armoire penderie	
Hall	mur plafond porte d'entrée sol mur	plâtre plâtre / spots encastrés PVC / verre sécurisé 2 petites fenêtres bois/métal carrelage plâtre plâtre / spots encastrés	
Hall Penderie	mur plafond porte d'entrée sol mur	plâtre plâtre / spots encastrés PVC / verre sécurisé 2 petites fenêtres bois/métal carrelage plâtre plâtre / spots encastrés 1 armoire penderie	
Hall Penderie	mur plafond porte d'entrée sol mur	plâtre plâtre / spots encastrés PVC / verre sécurisé 2 petites fenêtres bois/métal carrelage plâtre plâtre / spots encastrés 1 armoire penderie	
Hall Penderie	mur plafond porte d'entrée sol mur plafond	plâtre plâtre / spots encastrés PVC / verre sécurisé 2 petites fenêtres bois/métal carrelage plâtre plâtre / spots encastrés 1 armoire penderie 1 petite fenêtre bois/alu	
Hall	mur plafond porte d'entrée sol mur plafond sol	plâtre plâtre / spots encastrés PVC / verre sécurisé 2 petites fenêtres bois/métal carrelage plâtre plâtre / spots encastrés 1 armoire penderie 1 petite fenêtre bois/alu carrelage carrelage plâtre / spots encastrés	
Hall Penderie	mur plafond porte d'entrée sol mur plafond sol mur plafond	plâtre plâtre / spots encastrés PVC / verre sécurisé 2 petites fenêtres bois/métal carrelage plâtre plâtre / spots encastrés 1 armoire penderie 1 petite fenêtre bois/alu carrelage carrelage plâtre / spots encastrés	PHOTO 12
Hall Penderie	mur plafond porte d'entrée sol mur plafond sol mur plafond	plâtre plâtre / spots encastrés PVC / verre sécurisé 2 petites fenêtres bois/métal carrelage plâtre plâtre / spots encastrés 1 armoire penderie 1 petite fenêtre bois/alu carrelage carrelage plâtre / spots encastrés	
Hall Penderie	mur plafond porte d'entrée sol mur plafond sol mur plafond	plâtre plâtre / spots encastrés PVC / verre sécurisé 2 petites fenêtres bois/métal carrelage plâtre plâtre / spots encastrés 1 armoire penderie 1 petite fenêtre bois/alu carrelage carrelage plâtre / spots encastrés 1 WC 1 douche à l'italienne 1 lavabo	PHOTO 12
Hall Penderie	mur plafond porte d'entrée sol mur plafond sol mur plafond	plâtre plâtre / spots encastrés PVC / verre sécurisé 2 petites fenêtres bois/métal carrelage plâtre plâtre / spots encastrés 1 armoire penderie 1 petite fenêtre bois/alu carrelage carrelage plâtre / spots encastrés 1 WC 1 douche à l'italienne 1 lavabo 1 porte-linge chauffant	PHOTO 12
Hall Penderie	mur plafond porte d'entrée sol mur plafond sol mur plafond	plâtre plâtre / spots encastrés PVC / verre sécurisé 2 petites fenêtres bois/métal carrelage plâtre plâtre / spots encastrés 1 armoire penderie 1 petite fenêtre bois/alu carrelage carrelage plâtre / spots encastrés 1 WC 1 douche à l'italienne 1 lavabo	PHOTO 12
Penderie Douche	mur plafond porte d'entrée sol mur plafond sol mur plafond	plâtre plâtre / spots encastrés PVC / verre sécurisé 2 petites fenêtres bois/métal carrelage plâtre plâtre / spots encastrés 1 armoire penderie 1 petite fenêtre bois/alu carrelage carrelage plâtre / spots encastrés 1 WC 1 douche à l'italienne 1 lavabo 1 porte-linge chauffant	PHOTO 12
Hall Penderie	mur plafond porte d'entrée sol mur plafond sol mur plafond	plâtre plâtre / spots encastrés PVC / verre sécurisé 2 petites fenêtres bois/métal carrelage plâtre plâtre / spots encastrés 1 armoire penderie 1 petite fenêtre bois/alu carrelage carrelage plâtre / spots encastrés 1 WC 1 douche à l'italienne 1 lavabo 1 porte-linge chauffant 1 petite fenêtre bois/métal	PHOTO 12
Penderie Douche	mur plafond porte d'entrée sol mur plafond sol mur plafond sol sol sol sol	plâtre plâtre / spots encastrés PVC / verre sécurisé 2 petites fenêtres bois/métal carrelage plâtre plâtre / spots encastrés 1 armoire penderie 1 petite fenêtre bois/alu carrelage carrelage plâtre / spots encastrés 1 WC 1 douche à l'italienne 1 lavabo 1 porte-linge chauffant 1 petite fenêtre bois/métal parquet	PHOTO 12
Penderie Douche	mur plafond porte d'entrée sol mur plafond sol mur plafond sol mur plafond	plâtre plâtre / spots encastrés PVC / verre sécurisé 2 petites fenêtres bois/métal carrelage plâtre plâtre / spots encastrés 1 armoire penderie 1 petite fenêtre bois/alu carrelage carrelage plâtre / spots encastrés 1 WC 1 douche à l'italienne 1 lavabo 1 porte-linge chauffant 1 petite fenêtre bois/métal parquet plâtre	PHOTO 12 PHOTOS 13 ET 14
Penderie Douche	mur plafond porte d'entrée sol mur plafond sol mur plafond sol sol sol sol	plâtre plâtre / spots encastrés PVC / verre sécurisé 2 petites fenêtres bois/métal carrelage plâtre plâtre / spots encastrés 1 armoire penderie 1 petite fenêtre bois/alu carrelage carrelage plâtre / spots encastrés 1 WC 1 douche à l'italienne 1 lavabo 1 porte-linge chauffant 1 petite fenêtre bois/métal parquet	PHOTO 12

Chambre			
Спаттыге	sol	parquet	٦
	mur	plâtre	
	plafond	plâtre	РНОТО 16
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 fenêtre bois/métal	7
			_
Chambre		-	_
	sol	parquet	
	mur	plâtre	PHOTO 17
	plafond	plâtre	
		1 fenêtre bois/métal	
Colon			
Salon	sol	parquet	٦
	mur	peinture stucco	-
	plafond	plâtre / spots encastrés	PHOTO 18, 19 ET 20
	piaioriu	1 fenêtre bois/métal	-
		11 Tellette Bols/Illetal	_
Terrasse			
	sol	lames en bois	7
	parapet	verre / structure métallique	PHOTOS 21 ET 22
	<u> </u>		_
Coin à manger			
	sol	carrelage	
	mur	plâtre	PHOTO 23
	plafond	plâtre / spots encastrés	PHOTO 23
		porte accès à la terrasse	
			_
Cuisine ouverte			_
	sol	carrelage	
	mur	plâtre	
	plafond	plâtre / spots encastrés	
		1 four à vapeur en hauteur	<u> </u>
		1 four traditionnel	
		1 plaque induction	
		2 hottes d'aspiration	РНОТО 24
		1 frigo américain	
		1 four à micro-ondes	
		buffets hauts	
		buffets bas + tiroirs	
		1 lavabo en inox	
		1 lave-vaisselle	
		plan de travail en ardoise	
Hall			7
	sol	carrelage	4
	mur	crépi	
	plafond	plâtre	PHOTOS 25 ET 26
		armoire 1 porte	4
		1 porte-fenêtre accès balcon Sud	
Salle de bains	_		
Dane de Dallis	sol	carrelage	7
	mur	carrelage / plâtre	1
	plafond	plâtre / spots encastrés	1
	plaiona	1 fenêtre bois/métal	РНОТО 27
		1 WC	-
		1 lavabo	4
		1 norte-linge chauffant	-

1 porte-linge chauffant

Chambre		
	sol	parquet
	mur	plâtre / bois / verre
	plafond	plâtre / spots encastrés
		1 porte-fenêtre accès terrasse

РНОТО 28

Escaliers

marches	bois
mur	brique / peinture stucco
main-courante	barreaux en acier

РНОТО 29

<u> 2ème étage</u> :

Mezzanine		
Name of the last o	sol	parquet
	mur	plâtre
	plafond	plâtre / spots encastrés
		6 fenêtres étroites bois/métal
		1 fenêtre ouvrante bois/métal

PHOTOS 30 ET 31

1.3 DESCRIPTIF DE LA MAISON

				ETAT		
	Description			BON	MOYEN	MAUVAIS
Etat général de la toiture	plate recouver	te de graviers		Х		
Etat général des façades	pierre d'Hauter	rive		Х		
Etat général des fenêtres	bois/métal			Х		
Etat général des stores	électriques à la	imelles		x		
Entretien				Х	х	
Installations diverses :		Année	Mar	que	Puis	ssance
Local chauffage						
Chaudière		2002	EL	со	17 -	23 KW
Bouilleur		2002	EL	СО	<u> </u>	ITRES
2 citernes en plastique					<u> </u>	LITRES
Bac de rétention métalliqu	e					****
					•	
Local buanderie						
Lave-linge		2022	SIEM	1ENS		
Sèche-linge		2022	BAUKI	BAUKNECHT		
1 bassin plastique				,		
Parking Place(s) de parc extérieure	e(s) couverte(s)					
		OUI	X			
		INON				
Garage(s) individuel(s)						
		OUI				
		NON	х			
Autre(s) possibilité(s)						
		OUI	X		maison et les	places
		NON		couvertes	•	
lardin		 1				
Jardin		OUI	T x			
		NON	—— ^ —	Sur la 2è	ne parcelle n°	1806
		INOIN				
Place de jeux						
acc ac jean		OUI				
		1001	1 1			
		NON	Х			

2. DETERMINATION DE LA VALEUR DE LA MAISON

2.1 Valeur de remplacement bâtiments

 211 Coût de reconstruction 212 Aménagements extérieurs 213 Taxes et frais d'introduction (211 à 212) 214 Vétusté 17.50 % de 211 + 212 + 21 	1375 m³ 994 m² 5.00 %	CHF CHF CHF	825.00 120.00 1 253 655.00	CHF CHF CHF	1 134 375.00 119 280.00 62 683.00 230 359.00
Total valeur de remplacement	3		./,	CHF	1 085 979.00
 2.2 <u>Valeur du terrain</u> 222 Estimation selon marché (n° 1802) 223 Estimation selon marché (n° 1806, 2/3) 	1100 m² 183 m²	CHF CHF	550.00 550.00	CHF CHF	605 000.00 100 650.00

Total valeur du terrain CHF 705 650.00

2.3 Valeur intrinsèque

231	Valeur de remplacement bâtiments	1000 /1000	CHF	1 085 979.00
232	Valeur du terrain		CHE	705 650.00

Total valeur intrinsèque CHF 1 791 629.00

2.4 Valeur de rendement (réf. 1.50%)


241 Etat locatif **net prévisionnel** en tenant compte d'un loyer selon le marché :

	Maison	(CHF	45 000.0	0	(CHF 3'750.00 + 0)	charges)		
	Places extérieures	(CHF	2 880.0	0	(CHF 60.00 par pl	ace)		
242	Capitalisé à	5.61%	brut	(+	0.75%	+ 1.00%)			
	TH 1er rang	1.50%	sur	60% VI	CHF	1 074 977.00		CHF	16 125.00
	TH 2ème rang	2.00%	sur	20% VI	CHF	358 326.00		CHF	7 167.00
	Fonds propres	10.00%	sur	20% VI	CHF	358 326.00		CHF	35 833.00
	Coût d'entretien	20.00%	de		CHF	47 880.00		CHF	9 576.00
	Risque locatif	1.00%	de		CHF	47 880.00		CHF	479.00
	Total							CHF	69 180.00
	Rendement couvrant	les coûts							3.86%
	Supplément (facteur	de situation)						0.75%
	Supplément (provision	on)							1.00%
								_	5.61%
	Total valeur de rer	ndement ne	:t:	47 88	0.00	capitalisé à	5.61%	CHF	853 280.00

2.5 Valeur vénale

La valeur vénale tient compte de l'âge, de la qualité de la construction et du degré d'entretien de l'objet, dans une optique de transaction libre entre vendeur et acquéreur, ainsi que d'un climat économique normal, non-influencé par des décisions extraordinaires.

Tenant compte de la situation actuelle du marché, nous pouvons définir la valeur vénale comme suit :



La maison étant destinée à une occupation par le propriétaire, la valeur intrinsèque est prédominante. Dès lors, elle entrera pour 2/3 dans l'évaluation de la valeur vénale ci-dessus, le 1/3 restant étant représenté par la valeur de rendement.

Page 9/16 01.04.2025

3. CONCLUSION

Saint-Aubin-Sauges est une localité de La Grande Béroche et une ancienne commune suisse du canton de Neuchâtel. Elle a fusionné en 2018 avec Bevaix, Fresens, Gorgier, Montalchez et Vaumarcus pour former la commune de La Grande Béroche.

Le village de Saint-Aubin est situé sur le littoral du lac de Neuchâtel, le long de la voie romaine pavée la Vy d'Etraz, maintenant la route nationale 5.

Cette maison contemporaine a été construite sur les hauts du village de Saint-Aubin avec un joli dégagement sur les Alpes et le lac de Neuchâtel.

Elle bénéficie d'un terrain adjacent d'environ 185 m² qui peut être utilisé comme jardin potager ou place de jeux.

Lors de la visite, il a été constaté un dégât d'eau, qui selon le propriétaire, est en cours de résolution. Quand bien même, des travaux de peinture et de réfection du sol dans plusieurs pièces sont à entreprendre.

Selon les nouvelles prescriptions en matière d'énergie, des travaux relatifs au remplacement de l'installation de chauffage devront être entrepris à court ou moyen terme.

En parallèle, des panneaux photovoltaïques pourront également être posés pour compenser l'augmentation de la consommation électrique dans l'hypothèse de l'installation d'une pompe à chaleur.

La maison a été construite sur 4 niveaux ce qui peut avoir une incidence négative selon les futurs intéressés.

Après consultation, le 30.03.2025, du site (http://sitn.ne.ch/index.html?theme=canepo) du Service de la protection de l'environnement, les parcelles estimées ne sont pas inscrites au cadastre neuchâtelois des sites pollués (CANEPO).

Fort de ce qui précède, l'estimateur admet que la propriété citée en titre, sise Chemin de Fresens 5b à Saint-Aubin, faisant l'objet du présent rapport en son état actuel, peut être évaluée, en tant que maison familiale compte tenu des documents qui ont pu être consultés et des informations transmises par le mandant ou le propriétaire, de la situation, de l'environnement et du marché, pour une valeur vénale globale arrondie à :

CHF 1'480'000.00

Le soussigné demeure à votre disposition pour tout complément d'information.

En vous remerciant de la confiance témoignée, nous vous adressons, Madame, l'expression de notre parfaite considération.

Régie immobilière Jouval SA

4. ANNEXES

- 01 plan de situation "Twixtel"
- 01 plan de situation "commodités"
- 02 plans cadastraux SITN
- 02 attestations du CANEPO
- 01 extrait du Registre Foncier
- 01 police ECAP
- 01 estimation cadastrale
- 38 photos

Ainsi fait en six exemplaires dont un reste en main de la régie.

NB: Cette évaluation est faite sous les réserves d'usage, basée sur les documents et les informations remis à l'estimateur.





РНОТО 1

РНОТО 2



РНОТО 3



РНОТО 4



РНОТО 5



РНОТО 6



РНОТО 7

Page 11/16 01.04.2025







РНОТО 9



РНОТО 10



РНОТО 11



РНОТО 12



РНОТО 13



РНОТО 14



PHOTO 15



РНОТО 16



PHOTO 17



РНОТО 18



РНОТО 19



РНОТО 20



PHOTO 21



РНОТО 22

Page 13/16 01.04.2025





РНОТО 23

РНОТО 24







РНОТО 26



PHOTO 27



РНОТО 28



PHOTO 29



РНОТО 30

Page 14/16



РНОТО 31



FACADE NORD - EST



FACADE NORD-EST / ENTREE NORD



FACADE NORD - OUEST



FACADE SUD - EST / ENTREE SUD



PLACES DE PARC COUVERTES


Page 15/16 01.04.2025






DEGAGEMENT OUEST

DEGAGEMENT EST





PLAN DE SITUATION FRESENS 5











Arrêt de bus	120 m	2 min.	-	-
Restaurant	96 m	1 min.	-	-
Denner Partner	1,5 km	-	-	7 min.
Bord du lac	240 m	4 min.	-	-
Соор	2 km	-	-	4 min.
Station Shell	1,1 km	-	-	2 min.
Gare de Gorgier-St-Aubin	2,3 km	-	-	5 min.



GÉOPORTAIL DU SYSTÈME D'INFORMATION DU TERRITOIRE NEUCHÂTELOIS





page 1/1



DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DE L'ENVIRONNEMENT SERVICE DE L'ENERGIE ET DE L'ENVIRONNEMENT

N/RÉF.: 2025033016313667_1802

Extrait du géoportail

Peseux, le 30.03.2025

Cadastre neuchâtelois des sites pollués: statut de bien-fonds au sens de l'ordonnance sur les sites contaminés du 26.8.1998

Le bien-fonds 1802 du cadastre de SAUGES (67) n'est à ce jour pas inscrit au cadastre neuchâtelois des sites pollués (CANEPO).

Service de l'énergie et de l'environnement (attestation avec foi publique du jour: source: www.ne.ch/sitn, rubrique: sites pollués, informations: www.ne.ch/sitespollues)

Annexe: extrait CANEPO

GÉOPORTAIL DU SYSTÈME D'INFORMATION DU TERRITOIRE NEUCHÂTELOIS







DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DE L'ENVIRONNEMENT SERVICE DE L'ENERGIE ET DE L'ENVIRONNEMENT

N/RÉF.: 2025033016323167_1806

Extrait du géoportail

Peseux, le 30.03.2025

Cadastre neuchâtelois des sites pollués: statut de bien-fonds au sens de l'ordonnance sur les sites contaminés du 26.8.1998

Le bien-fonds 1806 du cadastre de SAUGES (67) n'est à ce jour pas inscrit au cadastre neuchâtelois des sites pollués (CANEPO).

Service de l'énergie et de l'environnement (attestation avec foi publique du jour: source: www.ne.ch/sitn, rubrique: sites pollués, informations: www.ne.ch/sitespollues)

Annexe:extrait CANEPO



Extrait du registre foncier

Cadastre de Sauges RF CANTONAL

Bien-fonds N° 1802

(un huit zéro deux)

Plan folio 113, Pré Rond surface totale 1'100 m², jardin (646 m²), accès, place (165 m²) habitation N° de construction 476, Chemin de Fresens 5B (289 m²) remise (BS 38 m²) N° de construction 165 Provenance: 252, 1471 No de mutation 2856, 17.10.2006 Rég. 2202

Propriétaire(s)

Mode(s) d'acquisition(s)

Achat 04.10.2001 Réq. 1795

Mention(s)

ID -

2/3 de part de copropriété sur l'immeuble No 1806

Annotation(s)

ID 5373

Restriction du droit d'aliéner Saisie définitive (plus accessoires légaux) Valeur : CHF 763.95 Au profit de ETAT DE NEUCHATEL Office des poursuites 23.02.2024 Rég. 225

ID 5424

Restriction du droit d'aliéner Saisie définitive (plus accessoires légaux) Valeur : CHF 4'258.50 Au profit de ETAT DE NEUCHATEL Office des poursuites 03.07.2024 Réq. 930

ID 5443

Restriction du droit d'aliéner Poursuite en réalisation du gage immobilier (plus accessoires légaux)

Valeur: CHF 665'831.65

Au profit de ETAT DE NEUCHATEL Office des poursuites 27.08.2024 Réq. 1228

ID 5460

Restriction du droit d'aliéner Saisie définitive (plus accessoires légaux) Valeur : CHF 14'029.45 Au profit de ETAT DE NEUCHATEL Office des poursuites 20.09.2024 Rég. 1349

Servitude(s) et charge(s) foncière(s)

ID 10169

Ch. et D. Passage à pied et pour tous véhicules

FS: No 1806

FD: No 1805

27.10.2000 Rég. 2005

ID 10170

Ch. et D. Canaux égouts réciproques FS/FD: No 1801, 1802, 1804, 1805

27.10.2000 Rég. 2005

ID 10171

Ch. et D. Conduites diverses réciproques

FS/FD: No 1801, 1802, 1804, 1805

27.10.2000 Réq. 2005

ID 10219

Ch. Passage à pied et pour tous véhicules

FD: No 1805

22.12.2000 Réq. 2390

ID 10220

Ch. Superficie de 45 m² pour un garage souterrain

FD: No 1805

22.12.2000 Rég. 2390

22.12.2005 Réq. 2576

ID 10221

Ch. Construction en limite de propriété

FD: No 1805

22.12.2000 Rég. 2390

ID 27008

Conduite d'eau selon plan cadastral

01.11.1864 Réq. 1

25.05.1917 Réq. 347



Gage(s) immobilier(s)

rang 1

CHF 650'000.-- Francs suisses six cinq zéro zéro zéro 00/100

Cédule au porteur N° 152.2000

Créancier P: BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, IDE CHE-108.954.553, siège à

Neuchâtel

Constituant(s) du gage:

Taux d'intérêt maximum 8.00 %

Gage collectif: No 1806 (Réf. 2)

27.10.2000 Réq. 2006

Art. 103 ORF: L'inscription de l'ayant droit d'une cédule hypothécaire sur papier ou d'une hypothèque ne déploie pas les effets attachés au registre foncier.

Le conservateur soussigné certifie que la désignation ci-dessus est conforme au registre foncier.

du registre foncie

Extrait N° 6267.

Emolument CHF 20 .--

Neuchâtel, le 17 octobre 2024 à 07h30

page 3 de 3



Partiel - Extrait du registre foncier

Cadastre de Sauges RF CANTONAL

Bien-fonds N° 1806

(un huit zéro six)

Plan folio 113, Pré Rond, Nom de rue: Chemin de Fresens

surface totale 274 m², jardin (188 m²), route, chemin (7 m²), accès, place (79 m²)

Provenance: 1471

No de mutation 2856, 17.10.2006 Réq. 2202

Propriétaire(s)

Réf. 1

Immeuble No 1801, 1/3 de part de copropriété

Réf. 2

Immeuble No 1802, 2/3 de part de copropriété

Mode(s) d'acquisition(s)

Constitution de parts de COP et rattachement réel, art. 95 ORF 27.10.2000 Réq. 2005

Mention(s)

ID 4457

Autres mentions: Voir immeubles principaux C/122

27.10.2000 Réq. 2005

ID 4617

Règlement de copropriété du 21 mars 2001

27.03.2001 Réq. 507

ID 4884

Limite fictive de gabarits Au profit de COMMUNE DE LA GRANDE BÉROCHE

17.12.2001 Réq. 2265

11.02.2021 Réq. 240

Annotation(s)

ID 1711 Voir immeubles principaux C/122 27.10.2000 Réq. 2005



Servitude(s) et charge(s) foncière(s)

ID 10169 Ch. Passage à pied et pour tous véhicules FD: No 1801, 1802, 1805 27.10.2000 Réq. 2005

ID 10559 Ch. Limite fictive de gabarits FD: No 1801 17.12.2001 Réq. 2265

ID 27008 Conduite d'eau selon plan cadastral 01.11.1864 Réq. 1 25.05.1917 Réq. 347

Gage(s) immobilier(s)

Voir immeubles principaux

Le conservateur soussigné certifie que la désignation ci-dessus est conforme au registre foncier.

Extrait N° 6267.

Emolument CHF 20 .--

Neuchâtel, le 17 octobre 2024 à 07h30

the state of the s

Le conservateur du registre foncier



Police d'assurance

Neuchâtel, le 2 décembre 2023



Police N° 57556 - 9

Page 1 sur 2

Propriétaire

137915

Bâtiment

Numéro d'objet

: 76864 - Maison familiale

Adresse

: St-Aubin-Sauges NE, Chemin de Fresens 5b

Année de construction

: 2003

Date d'estimation

: 12 décembre 2014

N° de bien-fonds

: 1802/1806

Type de valeur

: A neuf

Volume total

: 1'375.00 m3

Valeur d'assurance totale

: CHF 1'043'559.00 (indice=131)

Bâtiment

Classe de risque lié à la construction	Intermédiaire
Classe de risque lié à l'usage	A:Faible
Valeur d'assurance	1'043'559.00

Éléments de facturation	Taux		Montant (CHF)
Prime de base	0.250‰	r	260.90
Prime de risque brute	0.210‰	219.15	
Prime de risque nette			219.15
Prime d'assurance (prime de base + prime de risque) Droit de timbre : 5% sur la prime d'assurance			480.05 24.00
Contribution pour la prévention et la lutte contre les dommages	0.160‰		166.95
Total annuel			671.00

Ce document constitue la base contractuelle et n'inclut pas une éventuelle participation au résultat.

Remarques:

En cas de modification du taux de la contribution pour la prévention et la lutte contre les dommages, la police n'est pas modifiée.

En cas de divergence entre la police d'assurance et le récapitulatif du procès-verbal d'estimation sur les objets assurés par convention particulière, ce sont ceux indiqués sur la police qui priment, sous réserve de demande de correction faite par l'assuré.

Entrée en Vigueur : 1er janvier 2024

La présente police annule et remplace tout contrat antérieur.

ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE ET DE PREVENTION

> J.-M. Brunner Directeur

<u>Login</u>	Critère: 1802	Sauges 67	~	cherche w
Aide	Immeuble No '1802.67' Date: 16.10.2024, Edition 16.10	0.2024	ź	
Immeuble Liste imm. Liste prop.	Estimation cadastrale du bien-fonds N Cadastre: Sauges	O 1802		
Propriétaire Liste mut.	Détail du ou des propriétaires		ı	
Imp.fonciers	Extrait du registre immobilier		a antonia municipa manda antonia di Salaha anta 2000.	Matter State Control of the Control
mois année 9 2024 Mutations omerob M.d. passe	Désignation: PRE ROND, CHEMIN I Catégorie d'immeuble: MAISONS FA Natures d'immeuble: Surface totale 1100 m² Thabitation, PLAN 113 (289 m², 1375 m²) jardin, PLAN 113 (646 m²) accès, place, PLAN 113 (165 m²) remise (BS 38 m²), PLAN 113 Part de propriété: 2/3 a N° 1806.67	MILIALES ET VILLAS		
	EC totale: Fr. 885 000 Date de la dernière évaluation : 01.03 La Chaux-de-Fonds, le 16.10.2024 Office des impôts immobiliers et de s			